



Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle Bescheid des Bundesministeriums
für Digitalisierung und Wirtschaft GZ.: 2020-0.259.780
Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG – Standort Wiener Neudorf_17020

INSPEKTIONSBERICHT

gem. ÖNORM M6230:2018-03

über

Badesee Bruch II, Zillingdorf

Probenahmedatum: 24.08.2020

Auftraggeber	Marktgemeinde Zillingdorf
Anschrift des Auftraggebers	Rathausstraße 2 2492 ZILLINGDORF
Auftrag vom / Zahl	Dauerauftrag

Auftragsnummer	E2008297
Berichtsnummer	E2008297/01I
Geschäftszahl	10372
Ausstellungsdatum	16.09.2020
Sachbearbeiter	Mag. Martina Adlboller-Brunner

Anzahl der Textseiten	3 Seiten
Anzahl der Beilagen	4 Seiten

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

SEEWASSERUNTERSUCHUNG E2008297/01I

Angaben zu Auftrag:

Auftraggeber: Marktgemeinde Zillingdorf
Gewässer: Badesee Bruch II
Gemeinde: Zillingdorf
Bezirk: Wr. Neustadt
Verwendung des Gewässers: Badesee
Anlass der Untersuchung: periodische Beweissicherung

Allgemeine Angaben zur Inspektion und Probenahme:

**Verfahrensanweisungen
Inspektion:** ÖNORM M 6230: 2018-03-15 Badegewässer – Anforderungen an die Wasserqualität, Untersuchung und Bewertung – akkreditiertes Verfahren

**Verfahrensanweisungen
Probenahme:** ÖNORM M 6231: 2001 10 01 Richtlinie für die ökologische Untersuchung und Bewertung von stehenden Gewässern - nicht akkreditiertes Verfahren
ÖNORM EN ISO 5667- 1: 2007 04 01 Wasserbeschaffenheit – Probenahme - Teil1: Anleitung und Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahme-techniken – nicht akkreditiertes Verfahren
ÖNORM ISO 5667- 4: 2005 01 01 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung zur Probenahme von natürlichen und künstlichen Seen. - nicht akkreditiertes Verfahren
ÖNORM EN ISO 19458: 2006 11 01 Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen - akkreditiertes Verfahren

**Verfahrensanweisungen
biologische Probenahme und
Probenaufarbeitung:** Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Seen – Teil B2 Qualitätselement Phytoplankton: Felderhebung, Probenahme, Probenaufbereitung und Ergebnisermittlung“ des BMLFUW: 2015 01 - nicht akkreditiertes Verfahren
ÖNORM EN 15110: 2006 07 01 Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Probenahme von Zooplankton aus stehenden Gewässern (Einschränkung nur qualitative Proben) - nicht akkreditiertes Verfahren

Probentransport: ÖNORM EN ISO 5667-3: 2018 02 15 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben - nicht akkreditiertes Verfahren

Datum der Inspektion: 24.08.2020

Inspektor: Julia Weber, BSc

Untersuchungsergebnisse:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die entnommenen Probenmuster und sind den Beilagen zu entnehmen.

Beurteilung gem. ÖNORM M 6230: 2018-03

Der Badesee entspricht am Beginn der Badesaison in chemisch-physikalischer Hinsicht den Anforderungen an Badegewässer.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu klassifizieren.

Trophiegrad: mesotroph

Die Anreicherung von Ammonium und die leicht verminderte Sauerstoffsättigung in der Tiefe lassen weiterhin auf Eutrophierungsprozesse schließen.

Gemäß dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten Parameter ist das Wasser des Badesees für Badezwecke geeignet.

Wiener Neudorf am 16.09.2020

Zeichnungsberechtigt
für den Inspektionsbericht

gemäß Bäderhygienegesetz,
BGBL. Nr. 254/1976
Berechtigter

Gewässer: Badesee Bruch II, Zillingdorf
Entnahmedatum: 24.08.2020
Proben-Eingangsdatum: 24.08.2020

CHEMISCH – PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n)	Oberfläche	Tiefe 22,5 m	Norm (Methode)	A
Interne Probennummer	E2008297/001	E2008297/002		
Organoleptische Untersuchung				
Aussehen	grünlich, klar	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	
Geruch	o.B	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	
Physikalische Untersuchungen				
Wassertemperatur in °C	24,6	7,5	ÖNORM M 6616: 1994-03	1
pH-Wert	7,9	7,8	EN ISO 10523: 2012-02	1
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C in µS/cm	1864	1993	EN 27888: 1993-09	1
Sichttiefe in m	3,0	3,0	sensorisch	0
Chemische Untersuchungen				
Spektrales Absorptionsmaß bei 436 nm in m-1 (Färbung)	0,2	0,6	EN ISO 7887: 2011-12	1
Sauerstoff, gelöst als O ₂ in mg/l	10,0	7,5	DIN ISO 17289: 2014-12	1
Sauerstoffsättigung in %	123	70	DIN ISO 17289: 2014-12	1
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden als O ₂ in mg/l	1,4	---	DIN ISO 17289: 2014: -12	1
Oxidierbarkeit als KMnO ₄ in mg/l	15	19	EN ISO 8467: 1995-03	1
Ammonium als N in mg/l	0,067	1,6	EN ISO 11732: 2005-02	1
Nitrit als N in mg/l	< 0,002	0,002	EN ISO 13395: 1996-07	1
Nitrat als N in mg/l	< 0,23	< 0,23	EN ISO 10304-1: 2009-03	1
Phosphat, ortho- als P in mg/l	< 0,005	< 0,005	EN ISO 6878: 2004-06	1
Phosphor, gesamt als P in mg/l	0,016	0,011	EN ISO 6878: 2004-06	1
Chlorophyll-a in µg/l	8	---	DIN 38412-16: 1985-12	1
Gesamthärte in °dH	52,1	56,6	DIN 38409-6: 1986-01	1
Carbonathärte in °dH	6,3	9,9	DIN 38409-7: 2005-12	1
Chlorid als Cl in mg/l	16	15	EN ISO 10304-1: 2009-03	1
Sulfat als SO ₄ in mg/l	960	990	EN ISO 10304-1: 2009-03	1

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Probenahmestelle(n)	Oberfläche	Tiefe 22,5 m	Norm (Methode)	A
Interne Probennummer	E2008297/001	E2008297/002		
Escherichia coli in 100ml	< 15	< 15	EN ISO 9308-3: 1998-11	10
Enterokokken in 100ml	0	1	EN ISO 7899-2: 2004-04	10

Legende Spalte „A“:

0 nicht akkreditiert

1 gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

10 gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert

HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Ortsbefund:

Probenehmer/Inspektor: Frau Julia Weber
 Datum der Inspektion: 24.08.2020
 Uhrzeit der Probenahme: 08:40 Uhr
 Stelle der Probenahme: von Boot aus
 Witterungsverhältnisse: leicht windig, trocken, bewölkt, 21°C
 Zugang: Anruf



Uferbeschaffenheit:

Uferlinie: strukturiert
 Ufervegetation: teilweise verwachsen

Freiwasserzone:

Flachwasserzonen: nicht erhoben
 Tiefwasserbereiche: ja
 Makrophytenaufwuchs: nein

Sediment: Schotter, Lehm

Umlandnutzung: Wiese, verbaute Flächen, Teich

weitere Angaben zum Gewässer:

Seezulauf: Grundwasser
 Seeablauf: Grundwasser
 Gewässeroberfläche [ha]: 2,0
 größte Tiefe [m]: 25

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:	Badesee Bruch II, Zillingdorf
Entnahmedatum:	24.08.2020
Ufersteine:	veralgt
Fischbestand:	ja
Fischbesatz:	nicht erhoben

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

CYANOPHYTA (Blaualgen)	
Aphanizomenon flos aquae	3
Limnothrix redeckeii	4
Phormidium sp.	1
Lyngbya sp.	1
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)	
Gyrosigma sp.	1
Nitzschia dissipata	1
Pinnularia sp.	1
CRYPTOPHYCEAE (Kryptomonaden)	
Cryptophyceae Gen. sp.	2
DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)	
Peridinium sp.	2
CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)	
Pediastrum boryanum	1
Pediastrum simplex	1
ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)	
Phragmites australis	2
CILIATA (Wimpertiere)	
Ciliata indet.	1
Coleps hirtus	2
ROTATORIA (Rädertiere)	
Collotheca sp.	1
Notholca sp.	2
Polyarthra sp.	2
Trichocerca sp.	1
CLADOCERA (Wasserflöhe)	
Bosmina longirostris	1
COPEPODA (Ruderfüßer)	
Cyclopidae Gen. sp.	2
Nauplius-L.	2

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername:	Zillingdorf Bruch II
Datum der Profilerstellung:	24.08.2020
Aktualisierung:	2021
Kontaktinformation/Betreiber:	Gemeinde Zillingdorf
Zuständige Behörde:	BH Wr. Neustadt
Entstehung/Geschichte:	Braunkohleabbau

Morphometrie:

<i>Fläche:</i>	2,0 ha
<i>Tiefe max.</i>	25 m

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

<i>Wasservögel usw.:</i>	<i>n.e.</i>
<i>Punktueller Badebetrieb:</i>	<i>Parzellen und Gemeindebad</i>
<i>Sonstige Nutzung:</i>	<i>Angeln</i>

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

<i>Schichtung:</i>	<i>ja</i>
<i>Sauerstoffdefizit über Grund:</i>	<i>ja</i>
<i>Trophischer Zustand:</i>	<i>mesotroph</i>
<i>Potential zur Algenmassenentwicklung:</i>	<i>ja</i>
<i>Makrophytenaufwuchs:</i>	<i>nein</i>

Sonstige Nutzungen:	<i>angeln</i>
<i>Fischbesatz</i>	<i>ja</i>
<i>Fischbestand</i>	<i>ja</i>