

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Marktgemeinde Zillingdorf
Rathausstraße 2
2492 Zillingdorf

Inspektionsbericht

Auftrag	Seewasseruntersuchung Badesee Bruch II, Zillingdorf
Behördenreferenz	---
Auftrag vom / Zahl	05.05.2000 / Dauerauftrag
Anlass der Untersuchung	Beweissicherung
Geschäftszahl	10372
Auftragsnummer	E2404142
Inspektionsberichtsnummer	E2404142/01I
Projektbearbeiter/in	Mag. Ulrich Purtscher
Ort der Probenahme	Badesee Bruch II in 2491 Zillingdorf
Datum der Probenahme / Inspektion	22.04.2024
Probenübergabedatum	22.04.2024
Prüfungszeitraum	22.04.2024 - 07.06.2024
Ausstellungsdatum des Berichts	07.06.2024
Probennehmer/in / Inspektor/in:	M.Sc. Wolfgang Obruca
Seitenzahl	1 von 5
Beilagen	Ergebnisliste Hydrobiologische Untersuchung Biozönotische Untersuchung Gewässerprofil Prüfbericht Labor ()

Allgemeine Angaben zur Probenahme / Inspektion

Folgende Angaben gelten für alle entnommenen Proben

Verfahrensanweisung Inspektion

ÖNORM M 6230: 2018-03-15

Badegewässer – Anforderungen an die Wasserqualität, Untersuchung und Bewertung – akkreditiertes Verfahren
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen Probenahme

ÖNORM M 6231: 2001 10 01

Richtlinie für ökologische Untersuchung und Bewertung von stehenden Gewässern
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 5667- 1: 2022-11-01

Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 1: Anleitung und Erstellung von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 5667- 4: 2022-02

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung zur Probenahme von natürlichen und künstlichen Seen
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 19458: 2006 11 01

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen biologische Probenahme und Probenvorbereitung

BMLFUW: 2015 01

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Seen – Teil B2
Qualitätselement Phytoplankton:
Felderhebung, Probenahme, Probenvorbereitung und Ergebnisermittlung
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN 15110: 2006 07 01

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Probenahme von Zooplankton aus stehenden Gewässern (Einschränkung nur qualitative Proben)
nicht akkreditiertes Verfahren

Messungen vor Ort

Wassertemperatur (°C), pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (µS/cm), Sauerstoffgehalt (mg/l), akkreditierte Verfahren

Probentransport

ÖNORM EN ISO 5667-3:(2018-05)

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben
akkreditiertes Verfahren

Wetter am Vortag d. Probenahme / Inspektion

wechselhaft

Wetter am Tag der Probenahme / Inspektion

windig, bewölkt, trocken, 5°C

Zeitpunkt der Probenahme / Inspektion

08:50 Uhr

Beschreibung der Probenahmestelle(n) & Probenübersicht

Probe Nr.	1
Entnahmestelle	Oberflächenprobe
Interne Probennummer	E2404142/001
Probenahmestelle	vom Boot aus
Probe Nr.	2
Entnahmestelle	Tiefenprobe (23m)
Interne Probennummer	E2404142/002
Probenahmestelle	vom Boot aus

Anmerkungen zur Probenahme

Betriebszustand **ohne Besonderheiten**

keine Auffälligkeiten

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage „Prüfbericht Labor“ zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probenmuster. Eine Zusammenfassung dieser Werte ist in der Beilage „Ergebnisliste“ ersichtlich.

Allgemeine Zeichenerklärung

BT	Badesee
FT	Angelfischsee
LT	Landschaftssee
NAB	Nassbaggerung
BG	Bestimmungsgrenze
WVA	Wasserversorgungsanlage
OFL	Oberflächenprobe
Tiefe	Tiefenprobe
oh.	oberhalb
uh.	unterhalb
n.e.	nicht erhoben
n.b.	nicht bestimmbar
n.a.	nicht analysiert
n.n.	nicht nachweisbar
n.w.	nicht wahrnehmbar
o.B.	ohne Besonderheiten
berechnet	Berechnungen und Summenbildungen

Konformitätsbewertung

Der Badesee entspricht am Beginn der Badesaison in chemisch-physikalischer Hinsicht den Anforderungen an Badegewässer.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als hervorragend zu klassifizieren.

Trophiegrad: mesotroph bis schwach eutroph

Gemäß dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten Parameter ist das Wasser des Badesees für Badezwecke geeignet.

Wr. Neudorf, am 07.06.2024

Mag. Ulrich Purtscher (zeichnungsberechtigt für den Inspektionsbericht und gemäß
Bäderhygienegesetz, BGBl. Nr. 254/1976 berechtigt)

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2404142/01I, datiert mit 07.06.2024, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Beilagen und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Inspektionsberichts -----

**Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus dem angehängten
Laborprüfbericht**

Gewässer: Badesee Bruch II in 2491 Zillingdorf

Probenahmedatum		22.04.2024	22.04.2024	
Probenbezeichnung		Oberflächenprobe	Tiefenprobe (23m)	
Probennummer		E2404142/001	E2404142/002	
Sensorische Untersuchungen				Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03
Farbe vor Ort	-	mäßig braun	mäßig braun	
Trübung vor Ort	-	schwach	schwach	
Geruch vor Ort	-	o.B.	o.B.	
Sichttiefe, sensorisch	m	2,0		≥ 2
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 mL	0	0	≤ 1000
Intestinale Enterokokken	KBE/100 mL	2	1	≤ 400
Physikalische Parameter				
Wassertemperatur vor Ort	°C	10,4	5,9	
pH-Wert vor Ort	-	8,4	7,5	5,5 - 9,0
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	µS/cm	1925	1930	
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	1/m	0,2	0,3	
Gelöste Gase				
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	mg/l	11,7	9,2	
Sauerstoffsättigung vor Ort	%	98	75,0	≥ 80
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O2)	mg/l	1,6		
Chemische Standarduntersuchung				
Gesamthärte (Ca, Mg)	°dH	62,4	64,6	
Gesamthärte (Ca, Mg)	mmol/L	11,13	11,52	
Carbonathärte	°dH	7,6	8,0	
Natrium (als Na)	mg/l	14	14	
Kalium (als K)	mg/l	16	17	
Eisen (als Fe)	mg/l	0,053	0,407	
Mangan (als Mn)	mg/l	0,043	0,202	
Ammonium (als N)	mg/l	0,041	0,65	
Nitrat (als N)	mg/l	< 0,23	< 0,23	
Nitrit (als N)	mg/l	0,004	0,002	
Chlorid (als Cl)	mg/l	19	19	
Sulfat (als SO4)	mg/l	1000	1000	
Summenparameter				
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index)	mg/l	20	20	≤ 20
Anorganische Spurenbestandteile				
Phosphor, gesamt (als P)	mg/l	0,014	0,013	≤ 0,02
Phosphat (als P)	mg/l	0,017	0,0095	
Weitere organische Parameter				
Chlorophyll-a	µg/l	9		≤ 12

HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Probenahmestelle



Verwendung des Gewässers

Badesee

Ortsbefund Auftrag

Uferbeschaffenheit:

Uferlinie: verbaut, strukturiert
Ufervegetation: teilweise verwachsen

Freiwasserzone:

Flachwasserzonen: nein
Tiefwasserbereiche: ja
Makrophytenaufwuchs: nein

Sediment: Schotter, Kohle

Umlandnutzung: verbaute Flächen

weitere Angaben zum Gewässer:

Seezulauf: Grundwasser
Seeablauf: Grundwasser
Gewässeroberfläche [ha]: 2,0
größte Tiefe [m]: 25

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:	Badesee Bruch II in 2491 Zillingdorf
Entnahmedatum:	22.04.2024
Ufersteine:	veralgt
Fischbestand:	ja
Fischbesatz:	ja

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

PHYTO- und ZOOPLANKTON	
CYANOPHYTA (Blaualgen)	
filamentöse Cyanophyta indet.	3
Oscillatoria sp.	1
Phormidium sp.	2
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)	
Cyclotella sp.	3
Cymbella sp.	1
Eunotia sp.	1
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT	4
Fragilaria sp.	1
Navicula sp.	2
Nitzschia sigmaoidea (NITZSCH) W.SMITH	2
DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)	
Peridinium sp.	3
EUGLENOPHYCEAE (Augenflagellaten)	
Lepocinclis acus (O.F.MÜLLER) B.MARIN & MELKONIAN	2
CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)	
Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.	2
Scenedesmus sp.	1
RHIZOPODA (Wurzelfüßler)	
Thecamoebida	1
ROTATORIA (Rädertiere)	
Anuraeopsis sp.	2
Ascomorpha sp.	3
Hexarthra sp.	1

CLADOCERA (Wasserflöhe)	
Chydoridae Gen. sp.	1
COPEPODA (Ruderfüßer)	
Cyclopidae Gen. sp.	2
Nauplius-L.	1
OSTRACODA (Muschelkrebse)	
Ostracoda Gen. Sp.	1
UFER- und WASSERPFLANZEN	
ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)	
Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUDEL	2

Gewässerprofil

GEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername: Zillingdorf Bruch II
Datum der Profilerstellung: 22.04.2024
Aktualisierung: 2025
Kontaktinformation/Betreiber: Gemeinde Zillingdorf
Zuständige Behörde: BH Wr. Neustadt
Entstehung/Geschichte: Braunkohleabbau

Morphometrie:

Fläche: 2,0 ha
Tiefe max. 25 m

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Wasservögel usw.: n.e.
Punktueller Badebetrieb: Parzellen und Gemeindebad
Sonstige Nutzung: Angeln

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung: ja
Sauerstoffdefizit über Grund: ja
Trophischer Zustand: mesotroph
Potential zur Algenmassenentwicklung: ja
Makrophytenaufwuchs: nein

Sonstige Nutzungen: angeln
Fischbesatz: n.e.
Fischbestand: ja

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Umlandnutzung: verbaute Flächen
sonstiges: Teich
Badestrond - landseitig:
Sediment: Lehm
Ufergestaltung: verbaut
Einstiegshilfen: ja
Uferzone - wasserseitig:
Sediment: Lehm
Ufergestaltung: verbaut
Ufervegetation: teilweise verwachsen
Einstiegshilfen: ja

Nebeneinrichtungen:

Aufsicht/Badeordnung:	n.e.
Umkleideräume:	ja
Trinkwasserversorgung:	ja
WC/Duschen:	ja
Abwasserentsorgung:	ja, Kanal
Erste-Hilfe-Einrichtung:	n.e.
Müllentsorgung:	ja

Bewirtschaftungsmaßnahmen:

Nutzungsbeschränkungen:	ja
Anlagepflege:	ja
Sanierungsmaßnahmen:	ja, Tiefenwasserbelüftung

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

**Marktgemeinde Zillingdorf
Rathausstraße 2
2492 Zillingdorf**

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	E2404142/02LL
Ausstellungsdatum des Berichts	07.06.2024
Geschäftszahl	10372
Projektbezeichnung	Seewasseruntersuchung Badesee Bruch II, Zillingdorf
Auftragsnummer	E2404142
Projektbearbeiter/in	PT
Art der Probe	Oberflächenwasser
Probenehmer/in	Wolfgang Obruca (Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG)
Datum der Probenahme	Siehe Ergebnistabelle
Ort der Probenahme	Seewasseruntersuchung Badesee Bruch II, Zillingdorf
Grund der Probenahme	Beweissicherung
Probeneingang ins Labor	Siehe Ergebnistabelle
Prüfungszeitraum	22.04.2024 bis 29.04.2024
Probenanzahl	Analysenproben: 2 Rückstellproben: 0
Seitenzahl	1 von 7
Anmerkung	

Prüfergebnisse

Probennummer:	E2404142/001					
Probenbezeichnung:	Oberflächenprobe					
Probenahmenorm:	nicht akkreditiert					
PN-Datum:	22.04.2024					
Probeneingang:	22.04.2024					
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll					
Parameter	Norm	A*	BG**	Einheit	Ergebnis	Richtwerte
Sensorische Untersuchungen						Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	mäßig braun		
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	schwach		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	o.B.		
Sichttiefe, sensorisch	---:	0	m	2	≥ 2	
Mikrobiologische Parameter						
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	KBE/100 mL	0	≤ 1000	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	KBE/100 mL	2	≤ 400	
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1	°C	10,4		
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1	-	8,4	5,5 - 9,0	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	10	µS/cm	1925	
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	0,1	1/m	0,2	
Gelöste Gase						
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1	0,2	mg/l	11,7	
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	2,0	%	98,0	≥ 80
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1	0,2	mg/l	1,6	
Chemische Standarduntersuchung						
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	0,1	°dH	62,4	
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	0,01	mmol/L	11,13	
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	0,1	°dH	7,6	
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,050	mg/l	14	
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,050	mg/l	16	

Probennummer:	E2404142/001					
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,001	mg/l	0,053	
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,001	mg/l	0,043	
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	0,008	mg/l	0,041	
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	0,23	mg/l	< 0,23	
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	0,002	mg/l	0,004	
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	1,0	mg/l	19	
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	10	mg/l	1000	
Summenparameter						
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	0,6	mg/l	20	≤ 20
Anorganische Spurenbestandteile						
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	0,0033	mg/l	0,014	≤ 0,02
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	0,0033	mg/l	0,017	
Weitere organische Parameter						
Chlorophyll-a	DIN 38412-16: 1985-12	1	2	µg/l	9	≤ 12

Probennummer:	E2404142/002				
Probenbezeichnung:	- Tiefenprobe (23m) -				
Probenahmenorm:	nicht akkreditiert				
PN-Datum:	22.04.2024				
Probeneingang:	22.04.2024				
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll				
Parameter	Norm	A*	BG**	Einheit	Ergebnis
Sensorische Untersuchungen					Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	mäßig braun	
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	schwach	
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1	-	o.B.	
Sichttiefe, sensorisch	---	0	m	2	≥ 2
Mikrobiologische Parameter					
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	KBE/100 mL	0	≤ 1000
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	KBE/100 mL	1	≤ 400
Physikalische Parameter					
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1	°C	5,9	
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1	-	7,5	5,5 - 9,0
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	10 µS/cm	1930	
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	0,1 1/m	0,3	
Gelöste Gase					
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1	0,2 mg/l	9,2	
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	2,0 %	75,0	≥ 80
Chemische Standarduntersuchung					
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	0,1 °dH	64,6	
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	0,01 mmol/L	11,52	
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	0,1 °dH	8,0	
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,050 mg/l	14	
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,050 mg/l	17	
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,001 mg/l	0,407	
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,001 mg/l	0,202	
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	0,008 mg/l	0,65	

Probennummer:	E2404142/002					
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	0,23	mg/l	< 0,23	
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	0,002	mg/l	0,002	
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	1,0	mg/l	19	
Sulfat (als SO ₄)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	10	mg/l	1000	
Summenparameter						
Oxidierbarkeit (KMnO ₄ -Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	0,6	mg/l	20	≤ 20
Anorganische Spurenbestandteile						
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	0,0033	mg/l	0,013	≤ 0,02
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	0,0033	mg/l	0,0095	

* Akkreditierungsstatus:

- 0) nicht akkreditiert
- 1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
- 10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

**Bestimmungsgrenze

***Nachweisgrenze

- n.b. nicht bestimmbar
- n.a. nicht analysiert
- o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind „**fett**“ markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Felix Hoffmann (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 07.06.2024

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2404142/02LL, datiert mit 07.06.2024, besteht aus 7 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Prüfberichts -----